

۲۰ / ۲۱ / ۱۳۸۰



بسم الله الرحمن الرحيم

بررسی فرآیند اکستروژن قوطی - قوطی و مطالعه اصطکاک در این فرآیند

بوسیله

کامران خدابرستی

پایان‌نامه

ارائه شده به دانشگاه تحصیلات تکمیلی به عنوان بخشی از فعالیتهاي
تحصیلی لازم برای اخذ درجه کارشناسی ارشد

در رشتہ

مهندسی مواد - شناسایی، انتخاب و روش ساخت مواد فلزی

از

دانشگاه شیراز

شیراز، ایران

012909

ارزیابی و تصویب شده توسط کمیته پایان‌نامه با درجه: عالی
امضاء اعضاء کمیته پایان‌نامه:

دکتر محمد محسن مشکسار،

استاد مهندسی مواد (رئیس کمیته).....

دکتر سید احمد جنابعلی جهرمی، استادیار مهندسی مواد.....

دکتر ابوالقاسم دهقان، استادیار مهندسی مواد.....

اسفند ماه ۱۳۷۹

جشنکشی دسدار کوچک

- * به مادر مهریان، بدر بزرگوار و خواهر نازنینم به پامن همه محبت‌ها، فرزانگیها، تشویق‌ها و فدائکاریهای بی دریغستان
- * و به همه استادان، آموزگاران و دوستانم که بر شادمانی، دانش و آگاهیم افزوده‌اند.

سپاسگزاری

سپاس دانای بزرگ هستی بخش که انسان را به تازه کردن زندگانی و نو کردن جهان رهنمون گشت. اکنون که به یاری ایزد یکتا این پایان‌نامه را به انجام رسانیده‌ام وظیفه خود می‌دانم از استاد گرامی آقای دکتر مشکسار که در انجام این پایان‌نامه از رهنمودهای ارزنده ایشان بهره‌مند بوده‌ام، سپاسگزاری نمایم. همچنین از اعضای محترم کمیته پایان‌نامه آقای دکتر دهقان و آقای دکتر جهرمی به‌خاطر کمک‌های مفیدشان قدردانی می‌کنم. یاری و همکاری پرسنل محترم آزمایشگاه‌های بخش مهندسی مواد نقش بهسزایی در به انجام رساندن این پایان‌نامه داشت که بجاست از همگی ایشان صمیمانه و بسیار تشکر نمایم و نیز قدرشناس همه دوستان یکرنگ و مهربانم هستم و برای تک‌تک آنها سرفرازی و نیکروزی آرزو می‌کنم.

۴۶۳

چکیده

بررسی فرآیند اکستروژن قوطی - قوطی و مطالعه اصطکاک در این فرآیند

بوسیله

کامران خداپرستی

در این تحقیق، با استفاده از تئوری حد بالایی، فرآیند اکستروژن قوطی - قوطی مورد بررسی قرار گرفته است. با بکارگیری این تئوری، توان لازم برای تغییر شکل داخلی، توان مصرفی روی سطوح ناپیوستگی سرعت و توان مصرفی روی سطوح اصطکاکی تعیین گردید. برای آنالیز این فرآیند یک میدان سرعت استوانه‌ای همراه با سطوح ناپیوستگی منشوری برای نواحی تغییر شکل بکار گرفته شد. نتیجه آنالیز ریاضی بصورت معادله‌ای ارائه شده است.

در بخش آزمایشگاهی پروژه، قالبها و سمبه‌های مورد نیاز آزمایشها تجربی با توجه به ظرفیت پرس موجود طراحی و ساخته شدند. به منظور استحکام بخشی، عملیات حرارتی مناسب روی آنها انجام پذیرفت. در کلیه آزمایشها از نمونه‌های آلومینیوم تجاری که در دمای 430°C درجه سانتیگراد به مدت سه ساعت تابکاری شده بودند، استفاده شد و آزمایشها با روانسازهای متفاوت در کاهش سطح مقطع‌های مختلف انجام پذیرفتند.

در آزمایشها اکستروژن قوطی - قوطی نمودارهای فشار نسبی اکستروژن و نیروی اکستروژن بر حسب جایجایی سمبه به دست آمدند و با نتایج تئوری مقایسه شدند. همچنین منحنی‌های نسبت ارتفاع قوطی اکسترود شده بالایی به ارتفاع قوطی اکسترود شده پایینی، بر حسب جایجایی سمبه برای روانسازهای مختلف و کاهش سطح مقطع‌های متفاوت تعیین شدند. به کمک این نمودارها فاکتور ثابت اصطکاک ارزیابی شد.

چهار

به علاوه برای اندازه گیری فاکتور ثابت اصطکاک، آزمایش‌های اکستروژن معکوس به کمک سمبه دماغه‌دار انجام پذیرفت. برای بررسی تجربی و آزمایشگاهی سیلان فلز در این فرآیند، تعدادی از نمونه‌های اولیه در جهت محورشان نصف و مقطع آنها شبکه بندی شد. با انجام فرآیند اکستروژن قوطی - قوطی روی این نمونه‌ها، نحوه سیلان فلز به خوبی رؤیت گشت. مقایسه نتایج حاصله با نتایج تئوری، هماهنگی مناسبی نشان داد.

پنج

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

۵۵	فهرست جداول
۱۰	فهرست اشکال
۱۰	فهرست علائم اختصاری
۱	فصل اول - مقدمه
۷	فصل دوم - تاریخچه و تئوری
۷	۱-۱- تاریخچه
۱۶	۲-۲- اصطکاک در فرآیندهای شکل دادن فلزات
۱۹	۳-۲- روش‌های تعیین فاکتور ثابت اصطکاک
۲۲	۴-۲- روانکاری در فرآیندهای شکل دادن فلزات
۲۴	۵-۲- فاکتورهای مهم در فرآیند اکستروژن قوطی - قوطی
۲۵	۶-۲- قابلیت شکل پذیری فلزات
۲۶	۷-۲- سرعت تغییر شکل
۲۶	۸-۲- محاسبه تنش سیلان
۲۷	۹-۲- مؤلفه‌های نرخ کرنش
۲۸	۱۰-۲- تئوری حد بالایی
۲۹	۱۰-۲-۱- توان لازم برای تغییر شکل داخلی
۲۹	۱۰-۲-۲- توان مصرفی روی سطوح ناپیوستگی سرعت
۳۱	۱۰-۲-۳- توان مصرفی روی سطوح اصطکاکی

شش

عنوان

صفحه

۳۲	فصل سوم - روش تحقیق و مراحل آزمایشگاهی
۳۲	۱-۱-۳ - مقدمه
۳۲	۲-۲-۳ - طراحی قالب
۳۶	۱-۲-۳ - سمبه
۴۶	۲-۲-۳ - لقمه شکل دهنده مرکزی قالب
۴۷	۳-۲-۳ - سیستم بیرون انداز
۴۷	۴-۲-۳ - سیستم جداکننده قطعه از سمبه
۴۸	۵-۲-۳ - میل راهنمای
۴۸	۳-۳ - انتخاب مواد قالب
۴۹	۴-۳ - عملیات حرارتی
۵۴	۵-۳ - تعیین رابطه تنش و کرنش
۵۵	۶-۳ - تهیه نمونه
۵۵	۷-۳ - تهیه نمونه برای بررسی سیلان
۵۶	۸-۳ - انجام آزمایش اکستروژن قوطی - قوطی
۵۸	۹-۳ - بررسی تجربی سیلان
۶۳	۶۳ فصل چهارم - ارائه مدل ریاضی برای آنالیز اکستروژن قوطی - قوطی
۶۳	۱-۴ - مقدمه
۶۴	۲-۴ - آنالیز فرآیند اکستروژن قوطی - قوطی با بکارگیری سطوح ناپیوستگی
۶۳	منشوری در سیستم مختصات استوانه‌ای
۶۷	۳-۴ - میدان سرعت
۶۷	۱-۳-۴ - بدست آوردن مؤلفه‌های سرعت سیلان ماده در ناحیه I
۶۸	۲-۳-۴ - بدست آوردن مؤلفه‌های سرعت سیلان ماده در ناحیه II
۶۹	۳-۳-۴ - بدست آوردن مؤلفه‌های سرعت سیلان ماده در ناحیه III
۶۹	۴-۳-۴ - بدست آوردن مؤلفه‌های سرعت سیلان ماده در ناحیه IV

هفت

عنوان

صفحه

۵-۳-۴- بدست آوردن مؤلفه‌های سرعت سیلان ماده در ناحیه V	۷۰
۶-۳-۴- بدست آوردن مؤلفه‌های سرعت سیلان ماده در ناحیه VI	۷۰
۷-۳-۴- بدست آوردن مؤلفه‌های سرعت سیلان ماده در ناحیه VII	۷۰
۸-۳-۴- جمع بندی مؤلفه‌های سرعت بدست آمده برای نواحی مختلف	۷۱
۴-۴- محاسبه توان تغییر شکل داخلی	۷۱
۱-۴-۴- محاسبه توان تغییر شکل داخلی در ناحیه I	۷۲
۲-۴-۴- محاسبه توان تغییر شکل داخلی در ناحیه II	۷۳
۳-۴-۴- محاسبه توان تغییر شکل داخلی در ناحیه V	۷۴
۴-۴-۴- محاسبه توان تغییر شکل داخلی در ناحیه VI	۷۴
۵-۴- محاسبه توان مصرفی روی سطوح اصطکاکی	۷۴
۱-۵-۴- محاسبه توان مصرفی روی سطح اصطکاکی S_1	۷۵
۲-۵-۴- محاسبه توان مصرفی روی سطح اصطکاکی S_5	۷۵
۳-۵-۴- محاسبه توان مصرفی روی سطح اصطکاکی S_{13}	۷۵
۴-۵-۴- محاسبه توان مصرفی روی سطح اصطکاکی S_{16}	۷۶
۵-۵-۴- محاسبه توان مصرفی روی سطح اصطکاکی S_7 ، S_{11} ، S_{14} و S_{17}	۷۷
۶-۵-۴- توان مصرفی روی سطح اصطکاکی S_{15}	۷۷
۶-۶-۴- توان مصرفی روی سطح ناپیوستگی	۷۷
۱-۶-۴- توان مصرفی روی سطح ناپیوستگی S_2	۷۸
۲-۶-۴- توان مصرفی روی سطح ناپیوستگی S_3	۷۸
۳-۶-۴- توان مصرفی روی سطوح ناپیوستگی S_4 و S_6	۷۹
۴-۶-۴- توان مصرفی روی سطوح ناپیوستگی S_8 ، S_9 ، S_{10} و S_{12}	۷۹
۷-۴- محاسبه فشار نسبی اکستروژن قوطی - قوطی	۷۹

هشت

عنوان

صفحه

۸-۴- استفاده از رابطه فشار نسبی اکستروژن قوطی - قوطی برای محاسبه m	۸۱
۹-۴- استفاده از سمبه دماغه‌دار برای تعیین فاکتور ثابت اصطکاک	۸۱
۱۰-۴- نتایج و بحث در نتایج بررسیهای آزمایشگاهی اکستروژن قوطی - قوطی	۸۷
۱-۱۰-۴- بررسی منحنی‌های نسبت ارتفاع قوطی‌ها بر حسب نسبت جابجایی سمبه	۸۷
۲-۱۰-۴- بررسی منحنی‌های نیرو بر حسب جابجایی سمبه در طول فرآیند اکستروژن قوطی - قوطی	۱۰۰
۱۱-۴- بررسی سیلان فلز	۱۱۲
۱۱۳- فصل پنجم - خلاصه نتایج و پیشنهادها	۱۱۳
۱-۵- خلاصه نتایج	۱۱۳
۲-۵- پیشنهادها	۱۱۶
پیوست	۱۱۷
منابع	۱۱۹
عنوان و چکیده به زبان انگلیسی	

فهرست جداول

صفحه

جدول

- جدول (۱-۱): دامنه دمایی اکستروژن گرم ۳
- جدول (۱-۴): فاکتور ثابت اصطکاک برای روانسازهای مختلف ۸۴

فهرست اشکال

صفحه

شكل

شكل (۱-۱): روش‌های اصلی اکستروژن : الف) اکستروژن مستقیم ب) اکستروژن معکوس	۱
شكل (۲-۱): فرآیند اکستروژن ترکیبی معکوس - مستقیم	۲
شكل (۳-۱): نمودار نیرو بر حسب جابجایی برای فرآیندهای اکستروژن مستقیم و غیر مستقیم	۴
شكل (۴-۱): فرآیند اکستروژن قوطی - قوطی	۵
شكل (۱-۲): نقشه حد بالایی به همراه هدوگراف مربوط به اکستروژن ترکیبی قوطی - میله	۸
شكل (۲-۲): نقشه حد بالایی به همراه هدوگراف مربوط به اکستروژن قوطی .	۹
شكل (۳-۲): هندسه نواحی تغییر شکل در فرآیند اکستروژن ترکیبی معکوس - مستقیم	۱۰
شكل (۴-۲): نمایش شماتیک فرآیند اکستروژن قوطی - قوطی	۱۱
شكل (۵-۲): مقایسه سیلان ماده مدل در چند وضعیت مختلف روانکاری	۱۲
شكل (۶-۲): میدان سرعت منحنی برای آنالیز فرآیند اکستروژن قوطی - قوطی	۱۴
شكل (۷-۲): پیش‌بینی نحوه سیلان فلز توسط شبیه سازی اجزا محدود	۱۵
شكل (۸-۲): شبیه سازی اکستروژن قوطی - قوطی توسط نرم افزار DEFORM ..	۱۵
شكل (۹-۲): هندسه دو مرتبه تغییر شکل در حلقه	۲۰
شكل (۱۰-۲): رویه‌های حاکم بر روانکاری به ترتیب کاهش ضخامت لایه روانساز	۲۳

شکل

صفحه

شکل (۱۱-۲): نمایش مؤلفه‌های سرعت در دو طرف سطح ناپیوستگی سرعت ۳۰	۳۰
شکل (۱-۳): نقشه کامل قسمتهای مختلف قالب ۳۵	۳۵
شکل (۲-۳): نقشه سمبه بالایی با قطر ۱۰ میلیمتر ۳۸	۳۸
شکل (۳-۳): نقشه سمبه بالایی با قطر ۱۱/۸ میلیمتر ۳۹	۳۹
شکل (۴-۳): نقشه سمبه بالایی با قطر ۱۳/۹ میلیمتر ۴۰	۴۰
شکل (۵-۳): نقشه سمبه پایینی با قطر ۱۰ میلیمتر ۴۱	۴۱
شکل (۶-۳): نقشه سمبه پایینی با قطر ۱۱/۸ میلیمتر ۴۲	۴۲
شکل (۷-۳): نقشه سمبه پایینی با قطر ۱۳/۹ میلیمتر ۴۳	۴۳
شکل (۸-۳): نقشه سمبه دماغه‌دار ۴۴	۴۴
شکل (۹-۳): نقشه لقمه مرکزی شکل دهنده قالب ۴۵	۴۵
شکل (۱۰-۳): لقمه مرکزی شکل دهنده قالب با قطر ۲۰ میلیمتر ۴۶	۴۶
شکل (۱۱-۳): سیستم جداگانه قطعه از سمبه ۵۱	۵۱
شکل (۱۲-۳): میل راهنما و حلقه حاصل میل راهنما ۵۱	۵۱
شکل (۱۳-۳): حلقه حاصل سیستم بیرون انداز و سمبه ۵۲	۵۲
شکل (۱۴-۳): قسمتی از سیستم بیرون انداز ۵۲	۵۲
شکل (۱۵-۳): مجموعه قطعات قالب ۵۳	۵۳
شکل (۱۶-۳): قالب مونتاژ شده ۵۳	۵۳
شکل (۱۷-۳): منحنی تنش - کرنش آلومینیوم تجاری ۵۴	۵۴
شکل (۱۸-۳): مقطع نمونه شبکه بندی شده ۵۶	۵۶
شکل (۱۹-۳): پرس همراه با قالب ۵۹	۵۹
شکل (۲۰-۳): نحوه نصب قالب به پرس ۵۹	۵۹
شکل (۲۱-۳): نمونه اولیه و قطعه تولید شده ۶۰	۶۰
شکل (۲۲-۳): سمبه‌های بالایی و پایینی ۶۰	۶۰

دوازده

شکل

صفحه

شکل (۲۳-۳): سمبه دماغه‌دار و سمبه تخت برای آزمایش‌های مربوط به محاسبه m ۶۱
شکل (۲۴-۳): مقطع یکی از نمونه‌های اکسترود شده ۶۱
شکل (۲۵-۳): نمونه‌های اکسترود شده با یک روانساز و جابجایی سمبه متفاوت ۶۲
شکل (۲۶-۳): تأثیر اصطکاک بر روی نسبت ارتفاع قوطی‌های ایجاد شده برای روانسازهای مختلف ۶۲
شکل (۴-۱): نواحی تغییر شکل در اکستروژن قوطی - قوطی همراه با بردارهای سرعت در نواحی مختلف ۶۴
شکل (۴-۲): نواحی تغییر شکل در اکستروژن قوطی - قوطی همراه با بردارهای سرعت جدید در نواحی مختلف ۶۶
شکل (۴-۳): فرآیند اکستروژن معکوس ۸۲
شکل (۴-۴): مقایسه نمودار مربوط به سمبه تخت و سمبه دماغه‌دار ۸۵
شکل (۴-۵): نسبت ارتفاع قوطی‌ها بر حسب جابجایی سمبه برای روانساز فوم در کاهش سطح مقطع‌های مختلف ۸۷
شکل (۴-۶): نسبت ارتفاع قوطی‌ها بر حسب جابجایی سمبه برای روانساز خمیر صابون در کاهش سطح مقطع‌های مختلف ۸۸
شکل (۴-۷): نسبت ارتفاع قوطی‌ها بر حسب جابجایی سمبه برای روانساز گلیسرین در کاهش سطح مقطع‌های مختلف ۹۰
شکل (۴-۸): نسبت ارتفاع قوطی‌ها بر حسب جابجایی سمبه برای روانساز روغن موتور در کاهش سطح مقطع‌های مختلف ۹۱
شکل (۴-۹): نسبت ارتفاع قوطی‌ها بر حسب جابجایی سمبه برای روانساز گرافیت در کاهش سطح مقطع‌های مختلف ۹۱
شکل (۴-۱۰): نسبت ارتفاع قوطی‌ها بر حسب جابجایی سمبه برای روانساز دی‌سولفید مولیبدنیم در کاهش سطح مقطع‌های مختلف ۹۲

شکل

صفحه

شکل (۱۱-۴): نسبت ارتفاع قوطی‌ها بر حسب جابجایی سمبه برای روانساز پارافین در کاهش سطح مقطع‌های مختلف ۹۳
شکل (۱۲-۴): نسبت ارتفاع قوطی‌ها بر حسب جابجایی سمبه برای روانساز روغن کرجک در کاهش سطح مقطع‌های مختلف ۹۳
شکل (۱۳-۴): نسبت ارتفاع قوطی‌ها بر حسب جابجایی سمبه برای روانساز واژلین در کاهش سطح مقطع‌های مختلف ۹۴
شکل (۱۴-۴): نسبت ارتفاع قوطی‌ها بر حسب جابجایی سمبه برای روانساز اسید استئاریک در کاهش سطح مقطع‌های مختلف ۹۴
شکل (۱۵-۴): نسبت ارتفاع قوطی‌ها بر حسب جابجایی سمبه برای کاهش سطح مقطع ۹٪ در روانسازهای مایع ۹۷
شکل (۱۶-۴): نسبت ارتفاع قوطی‌ها بر حسب جابجایی سمبه برای کاهش سطح مقطع ۹٪ در روانسازهای جامد و نیمه جامد ۹۷
شکل (۱۷-۴): نسبت ارتفاع قوطی‌ها بر حسب جابجایی سمبه برای کاهش سطح مقطع ۹٪ ۹۹
شکل (۱۸-۴): منحنی نیرو بر حسب جابجایی سمبه برای روانساز روغن کرجک در کاهش سطح مقطع‌های مختلف ۱۰۱
شکل (۱۹-۴): منحنی نیرو بر حسب جابجایی سمبه برای روانساز گلیسرین در کاهش سطح مقطع‌های مختلف ۱۰۱
شکل (۲۰-۴): منحنی نیرو بر حسب جابجایی سمبه برای روانساز فوم در کاهش سطح مقطع‌های مختلف ۱۰۲
شکل (۲۱-۴): منحنی نیرو بر حسب جابجایی سمبه برای روانساز خمیر صابون در کاهش سطح مقطع‌های مختلف ۱۰۲

شکل

صفحه

شکل (۲۲-۴): منحنی نیرو بر حسب جابجایی سمبه برای روانساز گرافیت در کاهش سطح مقطع‌های مختلف ۱۰۴
شکل (۲۳-۴): منحنی نیرو بر حسب جابجایی سمبه برای روانساز واژلین در کاهش سطح مقطع‌های مختلف ۱۰۴
شکل (۲۴-۴): منحنی نیرو بر حسب جابجایی سمبه برای روانساز پارافین در کاهش سطح مقطع‌های مختلف ۱۰۵
شکل (۲۵-۴): منحنی نیرو بر حسب جابجایی سمبه برای روانساز روغن موتوور در کاهش سطح مقطع‌های مختلف ۱۰۵
شکل (۲۶-۴): منحنی نیرو بر حسب جابجایی سمبه برای روانساز اسید استئاریک در کاهش سطح مقطع‌های مختلف ۱۰۶
شکل (۲۷-۴): منحنی نیرو بر حسب جابجایی سمبه برای روانساز دی‌سولفیدمولیدنیم در کاهش سطح مقطع‌های مختلف ۱۰۶
شکل (۲۸-۴): منحنی نیرو بر حسب جابجایی سمبه برای کاهش سطح مقطع ۲۵٪ در شرایط اصطکاکی مختلف ۱۰۸
شکل (۲۹-۴): منحنی نیرو بر حسب جابجایی سمبه برای کاهش سطح مقطع ۳۵٪ در شرایط اصطکاکی مختلف ۱۰۹
شکل (۳۰-۴): منحنی نیرو بر حسب جابجایی سمبه برای کاهش سطح مقطع ۴۸٪ در شرایط اصطکاکی مختلف ۱۱۰
شکل (۳۱-۴): مقایسه منحنی‌های حاصل از نتایج تئوری و نتایج آزمایشگاهی ۱۱۱
شکل (۳۲-۴): نحوه سیلان واقعی فلز برای کاهش سطح مقطع ۲۵٪ ۱۱۲

فهرست علائم اختصاری

- d₁ و d₀ به ترتیب قطر دایره محاطی مقطع چند ضلعی سمبه و قالب
- H ارتفاع محفظه قالب
- h₁ و h₂ به ترتیب ارتفاع قوطی بالایی و پایینی
- J^{*} توان حد بالایی
- K تنش تسلیم برشی ماده
- l₁ و l₂ به ترتیب طول ناحیه تماس سمبه بالایی و پایینی
- m فاکتور ثابت اصطکاک
- N تعداد اضلاع مقطع چند ضلعی
- P فشار متوسط سمبه
- R شعاع
- d_i و R₀ به ترتیب نصف مقادیر i و R_o
- R₁ و R₂ به ترتیب شعاع حفره قالب، شعاع سمبه بالایی و شعاع سمبه پایینی
- $$\frac{R_i}{R_o} = R_{io}$$
- (Y')Y, θ, R سیستم مختصات استوانه‌ای
- r کاهش در سطح مقطع
- S_i سطوح ناپیوستگی سرعت و سطوح اصطکاکی تماس ابزار با ماده
- T فاصله بین سمبه بالایی و پایینی
- T₀ ضخامت اولیه قطعه کار
- T_f و T_b به ترتیب ارتفاع ناحیه تغییر شکل در قسمت اکستروزن معکوس و مستقیم

\dot{U}_0 سرعت حرکت سمبه

$\dot{U}_R, \dot{U}_\theta, \dot{U}_Y$ مؤلفه‌های سرعت در سیستم استوانه‌ای

V حجم ناحیه تغییر شکل

V_c سرعت حرکت ناحیه IV

V_f و V_b به ترتیب سرعت خروجی ماده در قالب اکستروزن معکوس و مستقیم

V'_f, V'_b به ترتیب سرعت خروجی نسبی ماده در قالب اکستروزن معکوس و مستقیم

$|\Delta V|$ قدر مطلق ناپیوستگی سرعت

$\dot{W}_e, \dot{W}_f, \dot{W}_s, \dot{W}_i$ به ترتیب توان مصرفی ناشی از میدان نرخ کرنش، سطوح ناپیوستگی

سرعت و اصطکاک و توان ناشی از فشار خارجی

Z جابجایی سمبه

α_{opt}^p نیم زاویه بهینه برای دماغه سمبه

$$\frac{\pi}{N} = \beta$$

$$\frac{V_c}{\dot{U}_0} = \lambda$$

زایع مؤلفه‌های نرخ کرنش

σ تنش تسلیم ماده


هفده

فصل اول

مقدمه

اکستروژن یکی از روش‌های نه چندان قدیمی برای شکل دادن فلزات است که با داشتن مزایایی از قبیل : تولید قطعاتی با مقاطع نامتقارن و اشکال پیچیده، سرعت بالای تولید، دقیق ابعادی قطعات تولید شده و دامنه وسیع آلیاژهای آهنی و غیرآهنی که بدین روش شکل داده می شوند، از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. اکستروژن به صورت خیلی ساده فرآیندی از تغییر شکل است که در آن لقمه اولیه تحت فشار زیاد، درون قالب تغییر شکل می یابد که نتیجه آن کاهش سطح مقطع لقمه اولیه و شکل دهی قطعه نهایی است.

اکستروژن به سه روش مستقیم، غیرمستقیم یا معکوس و ترکیبی از این دو یعنی به روش معکوس - مستقیم انجام می شود. شکل (۱-۱) فرآیند اکستروژن مستقیم و غیرمستقیم را نشان می دهد.




ب) اکستروژن غیرمستقیم [۳۶]

شکل (۱-۱): الف) اکستروژن مستقیم

در فرآیند اکستروژن مستقیم، جهت سیلان ماده با جهت حرکت سمبه یکسان است در صورتی که در روش اکستروژن غیرمستقیم یا معکوس سیلان ماده در خلاف جهت حرکت سمبه صورت می‌گیرد.

در اکستروژن معکوس - مستقیم، طراحی قالب به گونه‌ای صورت می‌گیرد که ماده در یک قسمت از قالب در خلاف جهت حرکت سمبه سیلان می‌کند و در قسمت دیگر قالب، سیلان ماده با جهت حرکت سمبه همسو می‌گردد. شکل (۲-۱) شما باید از این فرآیند را نشان می‌دهد.



شکل (۲-۱): فرآیند اکستروژن ترکیبی معکوس - مستقیم [۳۶]

محصولات اکستروژن معکوس - مستقیم اکثراً اشکال پیچیده ای دارند و معمولاً از نظر طولی کوتاه هستند اما دامنه کاربرد وسیعی دارند و گستره بزرگی از قطعات مهندسی را در بر می‌گیرند. فرآیند اکستروژن معکوس - مستقیم یک پدیده پیچیده از لحاظ تئوری - تجربی و آزمایشگاهی است زیرا در این فرآیند ماده از یک طرف تغییر شکل زیادی را تحمل می‌نماید و از طرف دیگر شرایط مرزی پیچیده ای ناشی از اصطکاک و نوع تغییر شکل بوجود می‌آید.

فرآیند اکستروژن از دیدگاه شرایط انجام فرآیند به دو دسته گرم و سرد تقسیم می‌شود. در اکستروژن گرم، لقمه اولیه پیش گرم شده و داخل حفره قالب قرار گرفته و

فرآیند شکل دهی انجام می شود. بیشتر فلزات به صورت گرم اکستروود می شوند تا از امتیاز کاهش تنش سیلان ماده یا کاهش مقاومت به تغییر شکل با افزایش دما و نیز افزایش مقدار تغییر شکل برخوردار شوند. البته فرآیند گرمکاری مشکلاتی نظری اکسید شدن سطح قطعه و ابزار اکستروژن و نرم کردن قالب و ابزار را در پی دارد. ضمن اینکه انجام روانکاری را نیز با مشکل رو برو می کند. جدول (۱-۱) دامنه دمایی را برای اکستروژن گرم چند ماده مختلف نشان می دهد.

در اکستروژن سرد، لقمه اولیه به صورت سرد شکل داده می شود. اکستروژن سرد می تواند به تولید انبوه قطعاتی با دقت ابعادی و پرداخت سطحی خوب منجر شود. در این روش به علت کار سختی زیاد، استفاده از مواد ارزان تر با درصد عنانصر آلیاژی کمتر امکان پذیر است.

جدول (۱-۱): دامنه دمایی اکستروژن گرم [۳۷]

Magnesium	280 – 320 °C
Aluminium	450 – 490 °C
68/32 Brass	700 – 750 °C
Copper	800 – 880 °C
Nickel	1110 – 1160 °C
Steels	1050 – 1250 °C

شکل (۳-۱) نمودار کلی نیرو - جابجایی سمبه را برای فرآیندهای اکستروژن مستقیم و غیرمستقیم نشان می دهد. مطابق شکل در اکستروژن مستقیم با شروع تغییر شکل پلاستیک و پیشرفت سمبه، طول سطح تماس قطعه کار با محفظه قالب کاهش می یابد. بنابراین نیروی ناشی از اصطکاک و در نتیجه نیروی کل لازم برای تغییر شکل، کاهش می یابد. در اکستروژن غیرمستقیم چون حرکت نسبی بین قطعه کار و محفظه